

Hej

4. April 2017

Den mælkehvide farve i vandet skyldes at der er kommet luft i vandet i forbindelse med omkobling af vores ledninger.

Det er ganske uskadeligt og vil forsvinde med tiden – især når der kommer større vandforbrug i forbindelse med påskeferien.

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres tålmodighed.

Med venlig hilsen Mads Kjærstrup Geolog Direkte tlf.: 9674 8550 /

RINGKØBING-SKJERN



4019 5628 makj@rsforsyning.dk

Ringkøbing-

Skjern Forsyning A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Tlf.: 9674 8500 - Fax:

9674 8501 rsforsyning@rsforsyning.dk - www.rsforsyning.dk